

作業進捗写真

鋼管矢板打設状況(1/23撮影)

《令和5年1月30日～2月5日の作業場所》
P3橋脚で間詰コンクリート型枠組立、
コンクリート打設作業を行います。

P9橋脚(施工中)

P7橋脚(施工中)

P5橋脚(施工中)

P3橋脚

鋼管矢板打設完了(1/27撮影)

