


作業進捗写真



《令和5年2月6日～2月12日》

P3橋脚に作業船を係留し、
下記の作業を行います。
作業構台の手摺設置作業
井筒内の掘削作業

(令和5年2月3日撮影 五洋建設株)