

作業進捗写真



《令和5年2月13日～2月19日》

P3橋脚に作業船を係留し、
鋼管矢板内の掘削作業を行います。

(令和5年2月8日撮影 五洋建設株)