作業進捗写真





支保エリング設置状況

《令和5年4月3日~4月9日》

P3橋脚に作業船を係留し、 間詰コンクリート型枠 間詰コンクリート打設 作業を実施します。

(令和5年3月31日撮影 五洋建設㈱)