

作業進捗写真









《令和5年4月17日~4月23日》

P3橋脚に作業船を係留し、 井筒内掘削 掘削土海上運搬 突棒探査 作業を実施します。

(令和5年4月13日撮影 五洋建設㈱)