

作業進捗写真

新栄町方向



P9 橋脚


P3 橋脚

桜島方向



P3 橋脚

コンクリート打設状況



《令和5年5月22日～5月26日》

支保工リング取付
底型枠組立
間詰コンクリート打設
作業を実施します

(令和5年5月20日撮影 五洋建設株)