

# 作業進捗写真



支保工設置完了(5月30日撮影)



《令和5年6月5日～6月9日》

台風養生復旧  
張出足場組立  
ドライアップ・スライム処理  
作業を実施します

(令和5年5月25日撮影 五洋建設(株))