

# 作業進捗写真



新栄町方向

P9 橋脚

P3 橋脚


鉄筋(柱筋)組立状況  
(令和5年7月21日撮影)



桜島方向

P3 橋脚

P9 橋脚



《令和5年7月24日～7月28日》

頂版鉄筋組立  
コンクリート打設準備  
作業を実施します

(令和5年6月23日撮影 五洋建設(株))