


作業進捗写真



柱足場組立完了
(令和5年9月1日撮影)



《令和5年9月4日～9月17日》
①柱鉄筋組立
②柱型枠組立
③柱コンクリート打設
作業を実施します

(令和5年8月24日撮影 五洋建設(株))