


作業進捗写真



柱コンクリート打設状況
(令和5年9月13日撮影)



《令和5年9月18日～10月1日》
①柱足場組立
②柱鉄筋組立
③柱型枠組立
作業を実施します