


# 作業進捗写真



柱コンクリート打設状況  
(令和5年10月13日撮影)



《令和5年10月16日～10月29日》  
①柱足場組立(柱4ロット目)  
②柱鉄筋組立(柱4ロット目)  
③柱型枠組立(柱4ロット目)  
作業を実施します

(令和5年9月27日撮影 五洋建設(株))